

Návod na čištění a údržbu

Kované disky z lehkých slitin pro nákladní vozidla a autobusy.

Kované disky SPEEDLINE TRUCK vyrobené z lehké slitiny T6061, materiálu vysoce odolného vůči korozi, který významně redukuje proces oxidace. Společně s přirozenou odolností hliníku vůči korozi se disky SPEEDLINE TRUCK nemusí lakovat. Aby se zajistila kvalita a vzhled povrchu doporučujeme disky SPEEDLINE TRUCK vyrobené z lehkých slitin často čistit.

Za žádných okolností kování disky SPEEDLINE TRUCK nesvařujte ani neopravujte.

Čištění a leštění disků SPEEDLINE TRUCK diamantového a zrcadlového lesku.

Potencionálně korozivní látky, včetně složek solí, zásad a chloru ve vysokých koncentracích nebo jistá prostředí mohou vést ke korozi nebo snížení lesku disků.

1. Čištění

Během pravidelného čištění kamionu

- Disk jemně otřete měkkou houbou, abyste odstranili špínu a prach z brzd. Používejte jen čistou vodu nebo běžný čistící prostředek doporučený pro kamiony. Vyhněte se všem výrobkům s alkalickými nebo brusnými látkami.
- Nepoužívejte čistící prostředky na disky, pokud jsou horké
- Před a po použití čistícího prostředku očistěte disky vodní tryskou nebo vysokotlakým čističem, aby se odstranily hlavní zbytky ušpinění a čistícího prostředku.
- Vždy pamatujte na to, abyste opláchli disky vodou z hadice. Vysušte je mekkým hadříkem, abyste zamezili výskytu vodních skvrn.

Specifické čistící postupy pro disky

Jestliže se skvrny na disku nedají odstranit obyčejným čistícím prostředkem, jak je popsáno v postupu výše, doporučíme použití specifického čistícího prostředku pro hliníkové povrchy, které nejsou lakované nebo zušlechtné. Dbejte návodu na směšování od výrobce čistícího prostředku.

Prosím dbejte na tyto rady:

- Disky musí být po této operaci ochlazený na okolní teplotu
- Očistěte disky proudem vody nebo vysokotlakým čističem pro odstranění hlavního znečištění a pak disk opět ochlaďte.
- Před tím, než zahájíte práce na disku, použijte ochranné rukavice a dodržujte bezpečnostní instrukce výrobce čistícího prostředku.
- Čištění provádějte jemným kartáčkem nebo hubkou aplikujte na disk roztok, jemně ho natlačte na nejvíce zašpiněná nebo exponovaná místa, aby se odstranily veškeré skvrny.
- Jestliže je to nutné, postup opakujte.
- Opláchněte celý disk čistou vodou.
- Po té navrhujeme osušení disku jemným hadříkem, aby se zamezilo výskytuskvvrn po vodě.

2. Leštění

Pro obnovení a údržbu vysokého stupně lesku provádějte pravidelně tato opatření:

Navrhujeme používání schválených a doporučených výrobků na bázi leštících past s nízkým stupněm oděru na karoseriích automobilů. Pro nejlepší výsledek sundejte lité disky před zahájením leštění, neboť toto umožní snadnější přístup ke všem částem disku.

- Disk musí být před zahájením leštění čistý a zcela suchý.
- Aplikujte malé množství leštící pasty na část disku (na plochu pokrývající ne více než 1/3 disku) a rovnoměrně rozetřete na disk, nanášejte jej velmi jemným bavlněným hadříkem, rozetřete jemným tlakem na danou část. Jakýkoli tmavý zbytek na hadříku značí správné použití leštidla.
- Pro vyleštění disku smíte také použít leštící hlavu.
- Nezapomeňte leštit disk úsek po úseku.
- Čistým hadříkem zcela odstraňte leštidlo na každém úseku.