

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ

speedline
Truck


Vhodné pouze na kované disky s povrchovou úpravou diamant a zrcadlo od SPEEDLINE TRUCK.

Kované disky z lehké slitiny SPEEDLINE TRUCK jsou vyrobeny ze slitiny T6061, vysoce korozivzdorného materiálu, který výrazně snižuje proces oxidace. Korozí způsobující látky, včetně solí, alkalických a chloridových složek ve vysokých koncentracích nebo některá prostředí a způsoby použití v dopravě však mohou vést ke korozí povrchu nebo jednoduše snížit lesk disků v důsledku oxidace.

Pro zajištění kvality a vzhledu povrchu se doporučuje kované disky z lehké slitiny SPEEDLINE TRUCK často čistit a to řádným způsobem.

1. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A RADY PŘI PRAVIDELNÉM MYTÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL

Při pravidelném mytí nákladního vozidla dodržujte následující doporučení. Ta jsou užitečná pro čištění disků a pro oddálení specifických postupů čištění disků popsanych v odstavci 2. Tento konkrétní postup čištění však bude vyžadován často, aby bylo dosaženo dobrých výsledků.




1. Před pravidelným mytím vozidla nechte disky vychladnout na okolní teplotu.



2. Použijte vysokotlakou vodní myčku nebo vodu z hadice, abyste odstranili hrubé nečistoty a zabránili poškrábání povrchu disků během následující operace.



3. Opatrně vyčistěte disky houbičkou nebo měkkým kartáčem pro odstranění nedávných nečistot, soli, nebo prachu z brzdového obložení, za použití pouze čisté vody nebo běžného, neagresivního čisticího prostředku, který se doporučuje pro nákladní vozidla. Vyhněte se použití zásaditých čisticích prostředků nebo abrazivních prostředků. Pro zachování účinku leštění používejte pouze vodu, pokud jsou disky čisté a byly nedávno leštěny pomocí Wheel polish SLT 120.



4. Disky vždy opláchněte velkým množstvím vody ihned po použití čisticího prostředku a až budete hotovi s mytím nákladního vozidla, aby se vyloučily všechny možné zbytky z čištění ostatních částí nákladního vozidla.



5. Osušte disky měkkým hadrem, abyste zabránili vzniku skvrn od vody.

Pokud skvrny na discích nelze odstranit běžným čisticím prostředkem, jak je popsáno výše, nebo k obnovení originálního lesku, doporučujeme použít originální a profesionální čisticí prostředky na disky SPEEDLINE TRUCK, a to podle přesných pokynů pro čištění.



Během zimní sezóny a/nebo v případě ošetření proti námraze na silnici čistěte disky častěji vodou a odstraňte všechny zbytky soli.

2. SPECIFICKÉ ČIŠTĚNÍ PRO OBNOVENÍ LESKU DISKŮ

Chcete-li zachovat nebo obnovit lesk na našich discích, doporučujeme originální a profesionální produkty společnosti SPEEDLINE TRUCK. Wheel cleaner SLT 110 a Wheel polish SLT 120 jsou speciálně přizpůsobeny našim diskům, aby byla zajištěna snadná údržba a vynikající výsledky.



Wheel cleaner SLT 110
Koncentrovaný kyselý čistič
1000 ml nebo 5000 ml



Wheel polish SLT 120
Leštidlo
500 ml



Wheel cleaning kit SLT 130, včetně:
1 Wheel cleaner SLT 110 (1000 ml)
1 Wheel polish SLT 120 (500 ml)
1 kartáč SLT 002
Bavlněné utěrky, ochranné rukavice

**Další informace o čištění
a leštění naleznete na
následující stránce.**

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Itálie

Tel.: +39 035 415 82 11
E-mail: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ

speedline
Truck


Vhodné pouze na kované disky s povrchovou úpravou diamant a zrcadlo od SPEEDLINE TRUCK.

Nepoužívejte naše produkty pro jiné disky ani jiné součásti vozidla.

Používejte ochranné rukavice a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na štítcích výrobku.


ČIŠTĚNÍ

1. Vychladnout



Před čištěním nechte disky po použití vychladnout na okolní teplotu.

2. Umýt



Omyjte disky vysokotlakou vodní myčkou nebo vodní hadicí k odstranění hrubých nečistot.


3. Smíchat



Nařed'te Wheel cleaner **SLT 110** vodou v kbelíku. Doporučený směšovací poměr


	SLT 110	Voda
Pravidelné čištění	1 díl	3 díly
Středně znečištěné	1 díl	2 díly
Silně znečištěné	1 díl	1 díl

4. Vyčistěte



Vyčistěte jeden disk po druhém měkkým kartáčem. V případě kontaktu s jinými součástmi: okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.

5. Opláchněte



Opláchněte disk ihned velkým množstvím čisté vody, dokud se čisticí prostředek zcela nesmyje. V případě potřeby postup opakujte.

6. Vysušte




Osušte disk měkkým hadrem a pokračujte se zbývajícími disky

POLIEREN

Polieren Sie nur Räder, die sauber, abgekühlt und vollständig trocken sind.

7. Naneste



Naneste malé množství Wheel polish **SLT 120** na jednu část disku (maximálně 1/3 disku).

8. Vyleštěte




Vyleštěte s pevným přtlakem pomocí plného bavlněného hadru nebo lešticí hlavy pro leštění disků.

9. Otrěte



Otrěte čistým bavlněným hadrem a odstraňte veškeré přebytečné leštidlo.

10. Pokračujte



Pokračujte se zbývajícími částmi disku.

SPEEDLINE TRUCK S.R.L.

Viale 1° Maggio 30
24030 Presezzo, Itálie

Tel.: +39 035 415 82 11
E-mail: sales.truck@ronalgroup.com

speedline-truck.com

RONALGROUP